

GUÍA DE CINTAS PARA TRABAJOS DE PINTURA

	Shurtape			Painter's Mate BRAND			FROGTAPE			
	CP 66®	CP 27®	CF 33	Painter's Mate Green®	Painter's Mate Ultra®	Cinta de polietileno de doble faz para suspender	FrogTape® Grado Profesional Naranja	FrogTape® Grado Profesional	FrogTape® Para Superficies Múltiples	FrogTape® Para Superficies Delicadas
Resistencia de la adhesión	Alta	Media	Media	Media	Media	Media (Lado sin Revestimiento)	Alta	Media	Media	Ligera
Tiempo para remoción limpia (días) sin exposición/indirecta a la luz solar	3	14	21	8	14	21 (Lado sin Revestimiento)	3	14	21	60
Tiempo para remoción limpia (días) con exposición directa a la luz solar	1	14	1	8	14	7	1	14	7	60
SUPERFICIES DELICADAS (REVESTIDAS O SIN REVESTIMIENTO)										
Pintura fresca (Mínimo de 24 horas de haber aplicado)										*
Todos los tipos de papel tapiz #										*
Laminados y chapados Madera Gabinetes Melamina										*
SUPERFICIES PINTADAS/ REVESTIDAS* (IMPRIMADOR, PINTURA, ESMALTE, BARNIZ O ACRÍLICO)										
Pinturas difíciles de adherir		*			*			*	*	
Lisa Panel de yeso/tabiquería Instalaciones metálicas y ensambladuras Trabajo de madera Puertas Ventanas y rebordes	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Rugosa Ladrillo Concreto Pared con textura de acabado Salpicado	*						*			
SUPERFICIES SIN REVESTIR/OTRAS										
Alfombras y telas	*	*		*	*	*	*	*	*	
Lámina de poliéster colgante						*				
Lisa Vidrio Plástico Parcelana Encimeras Masilla (curada hasta que esté firme) Puertas Instalaciones y accesorios metálicos Paneles de revestimiento lateral y ventanas Metales Zócalo de vinilo, rebordes de ventanas y puertas	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Basto Ladrillo Concreto Lechada Mortero Estuco	*						*			
CONDICIONES DE APLICACIÓN										
Temperaturas normales (50°–100°F/ 10° a 38°C)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Temperaturas cálidas (100°–120°F/ 38° a 49°C)							*			
Humedad elevada							*			
LÍNEAS DE PINTURA MÁS DEFINIDAS								*	*	*